

**保山市隆阳中能建投新能源有限公司浪戛光伏发电项目
职业病危害预评价情况公示**

报告书名称		保山市隆阳中能建投新能源有限公司浪戛光伏发电项目 职业病危害预评价报告书			
报告书编号		YZZW2023-YP009			
用 人 单 位 基 本 情 况	单位名称	保山市隆阳中能建投新能源有限公司			
	单位简介	<p>成立时间：2022年4月13日 注册资本：100万(元) 统一社会信用代码：91530502MA7LEN518U 注册地址：云南省保山市隆阳区青华街道廖沈小区1号地块63、64号商铺</p> <p>经营范围包括许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>			
	项目地理位置	浪戛光伏发电项目位于云南省保山市隆阳区蒲缥镇和杨柳乡一带，场址中心位置北纬25°4'55.17"、东经98°56'53.65"。场区分为多个地块，各地块相对分散，从南至北位于蒲缥镇水沟村至杨柳乡田房村，场址高程在742~1772m之间，场地近南向坡地，坡度多在20~35°。场址区附近有国道G320经过，沙瓦公路、赛格公路等多条县乡道路穿过光伏场区，本项目对外交通运输条件较便利。			
报 告 编 写 人 情 况	项目负责人	曾茂华，证书编号：YZP（I）20230225			
	报告书编写人	曾茂华，证书编号：YZP（I）20230225			
	报告审核人	毕飞，证书编号：YZP（I）20230221			
	单位联系人	曹阳			
报 告 评 价 结 论	结 论	1. 分项结论			
		序号	评价内容	拟建项目情况	评价
		1	总体布局	整个厂区分区明确，划分为办公区、生活辅助区、生产区	符合
2	生产工艺及设备布局	生产工艺技术符合产业政策，自动化、密闭化、机械化程度高，设备布局合	符合		

		理	
3	职业病危害因素及接触水平	结合类比调查及综合分析，项目存在的职业病危害因素浓（强）度可符合限值要求	符合
4	防护措施	可研考虑设置防毒、防噪声、防高温措施	符合
5	建筑卫生学	建筑卫生考虑采光、通风、照明	符合
6	应急救援	可研提出建立相关的应急预案，配备有相关的应急救援设施。但根据拟建项目存在的急性职业危害，还需设置相应的应急救援设施	基本符合，还需按措施建议补充完善
7	个人防护用品	可研设计中未对项目运行期个人使用的职业病防护用品配备进行具体说明。	不符合
8	辅助用室	可研提出升压站综合楼中设置有中控室、会议室、办公室、宿舍（含沐浴）、餐厅、卫生间等辅助用室	符合
9	职业卫生管理	可研未提出成立了职业卫生管理领导小组、建立职业卫生管理制度等内容	不符合
10	专项经费	项目可研中提出部分职业卫生专项经费概算	基本符合，还需按措施建议补充完善

2. 职业病危害风险分类

经分析筛选，项目存在的主要职业病危害因素有：工频电场、工频磁场，结合类比调查进行分析评估，项目存在的主要职业病危害因素强度可符合国家接触限值要求。根据《国民经济行业分类》GB/T4754-2017（2019年修订）分类，保山市隆阳中能建投新能源有限公司浪戛光伏发电项目属于“电力、热力生产和供应业”中的“太阳能发电”，行业代码为4416。依据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（国卫办职健发〔2021〕5号），行业类别“电力生产（其他）”的职业病危害风险分类属于一般。综合分析，保山市隆阳中能建投新

	<p>能源有限公司浪戛光伏发电项目的职业病危害风险为一般的建设项目。 3 评价结论 (1) 本项目实施单位贵研铂业股份有限公司认真贯彻落实《职业病防治法》关于前期预防的原则和职业病防护设施与主体工程同时设计、施工, 投入使用的规定, 在可行研究阶段委托有资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害预评价工作, 符合职业卫生法律法规要求。(2) 对项目的职业病防护措施总体布局、生产工艺和设备布局、建筑卫生学、辅助用室的内容, 经评价符合职业卫生要求; 个人防护用品方面、应急救援、职业卫生管理、职业卫生专项经费等内容, 还需进行补充设计完善或是在待项目建成后补充落实完善。若在初步设计和施工设计阶段能够认真落实本报告提及的各项职业卫生防护措施建议, 保证职业卫生资金的投入, 项目投产后加强职业病的防治管理, 本项目在正常运行情况下, 可能存在的职业病危害因素是可以预防和控制的, 本项目从职业病预防的角度来考虑是可行的。</p>
<p>建议</p>	<p>1. 职业卫生管理</p> <p>(1) 项目建成后, 公司应建立职业卫生管理机构, 配备兼职的职业卫生管理人员。可研中提出设置安全卫生机构, 并配备 1~2 人兼职管理人员。</p> <p>(2) 应按《工作场所职业卫生管理规定》卫健委 5 号令第十一条要求, 制定和完善职业卫生十三项制度。 职业病危害防治责任制度; 职业病危害警示与告知制度; 职业病危害项目申报制度; 职业病防治宣传教育培训制度; 职业病防护设施维护检修制度; 职业病防护用品管理制度; 职业病危害监测及评价管理制度; 建设项目职业卫生“三同时”管理制度; 职业健康监护及其档案管理制度; 职业病危害事故处置与报告制度; 职业病危害应急救援与管理制度; 特殊作业岗位的操作规程;</p> <p>(3) 按安监总安健第 171 号《职业卫生档案管理规范》规定建立职业卫生档案。 建设项目职业卫生“三同时”档案; 职业卫生管理档案; 职业卫生宣传培训档案; 职业病危害因素监测与检测评价档案; 用人单位职业健康监护管理档案; 劳动者个人职业健康监护档案。</p> <p>(4) 按照《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》(安监总厅安健[2014]111 号) 第七条要求, 新招录人员与劳动者订立劳动合同(含聘用合同)时, 应当在劳动合同中写明工作过程可能产生的职业病危害及其后果、职业病危害防护措施和待遇(岗位津贴、工伤保险等)等内容。</p> <p>(5) 按《关于加强用人单位职业卫生培训工作的通知》(国卫办职健函〔2022〕441 号)要求, 劳动者上岗前应接受职业健康培训。培</p>

训内容包括：法律法规、管理制度、职业病危害防治基础知识、职业健康管理知识、职业健康相关工作等。

(6) 拟建项目劳动者上岗前应进行职业健康检查，检查无职业禁忌或职业病后方可允许从事相应作业岗位。项目正常生产后应严格执行《职业健康检查管理办法》（国家卫生健康委令[2019]第2号），切实做好岗前、岗中和离岗时的体检。

(7) 根据《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）的要求，在接触职业病危害因素的作业岗位的醒目位置设置警示标识和高毒物品告知卡

2. 个人防护用品

根据《个体防护装备配备规范第1部分：总则》GB39800.1-2020标准要求，根据接触的危害因素应配备相应的个人防护用品。

个人防护用品配备表

单元	需要防护的危害因素	作业类别	可以使用的防护用品
光伏场	工频电场 工频磁场	高压带电作业（在1kV-10 kV 带电设备上作业时）	安全帽（带电绝缘性能）、绝缘手套、绝缘鞋、绝缘服
	高温、低温、 紫外辐射	野外作业	防寒帽、太阳镜、防昆虫手套、防水胶鞋、防寒鞋、防水服、防寒服
220kV 升压站	工频电场 工频磁场 （高温、低温、 紫外辐射）	高压带电作业（在10kV-500 kV 带电设备上作业时） 野外作业	安全帽（带电绝缘性能）、绝缘手套、绝缘鞋、绝缘服、带电作业屏蔽服
	高温、低温、 紫外辐射	野外作业	防寒帽、太阳镜、防昆虫手套、防水胶鞋、防寒鞋、防水服、防寒服

3. 应急救援

(1) 针对项目可能发生的夏季高温天气时作业导致中暑；冬季低温天气时作业导致冻伤；六氟化硫开关事故情况下发生六氟化硫泄漏导致的急性中毒；污水处理池等有限空间作业导致的硫化氢有毒气体中毒等要制定专门的应急预案或现场处置方案，补充配备相应的应急设施、应急药品。

	<p>(2) 35kV 开关柜室事故通风的风量设计应保证换气次数不宜<12次/h。事故通风通风机的控制开关应分别设置在室内、室外便于操作的地点。</p> <p>(3) 35kV 开关柜室事故通风抽风口应设在室内下部，排气口不应朝向居民住宅、办公室或行人。</p> <p>(4) 35kV 开关柜室应设置 SF6 监测报警装置，并且要与事故排风系统相连锁。</p> <p>4. 职业卫生专项投资概算</p> <p>根据建设项目职业卫生的相关管理要求，项目应制定职业卫生专项投资概算，其内容应包括项目职业病危害评价（职业病危害预评价、职业病防护设施设计、职业病危害控制效果评价）、职业病防护设施（防尘、防毒、防噪声、防高温、通风）、辅助用室、应急救援设施、个人防护用品、岗前职业健康检查、职业卫生培训、警示标识等内容纳入项目投资概算。</p>
<p>专家组 评审意见</p>	<p>保山市隆阳中能建投新能源有限公司组织有关专家，对云南中医药大学第二附属医院编制的《保山市隆阳中能建投新能源有限公司浪戛光伏发电项目职业病危害预评价报告书》（以下简称《评价报告书》）进行评审。专家组听取了建设单位和《评价报告》编制单位的汇报，经集体讨论形成以下意见：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、梳理、完善评价依据 2、补充全年最小频率风向和风玫瑰图，完善平面布置等内容 3、补充蓄电池、GIS 蜴笮捌盎瘳昂蹦唉翱爱埃卑袄藹凹惫版扮变压器等舱/房间及预制舱等空间的通风福分析及评价（散热、事故通风）；见 4、针对六氟化硫断路器、有限空间的识别，完善应急救援设施的分析评价； 5、按专家个人意见进行必要的修改。 <p>该《评价报告》修改后通过评审，经专家组组长复审同意后形成终稿。</p>